

基本パラメータ設定

メニュー → 設定 → 基本設定

コントローラの基本パラメータを確認したり、操作方法を設定することができます。また必要に応じて、コントローラ内部に保存されているパラメータファイルを保存したり、読出したりすることができます。

* マーキングパラメータについては変更することはできません

① 刻印機スイッチボタン有効選択・・・刻印機のスイッチボタンの有効無効を制限できます。

| | |
|-------------|---|
| MB モード選択時 |  ボタンをクリックし MB モード（刻印機のスイッチボタンから打刻）で起動したい場合に有効です。 |
| D.I/O 選択時 | D.I/O にてファイルを選択後、刻印機のスイッチボタンから打刻を行いたい場合に有効です。 |
| ファイル No.設定時 | ファイルマーキングから、【MB ボタン打刻用設定ファイル】  ボタンにて打刻したいファイルを選択し、刻印機のスイッチボタンから打刻を行いたい場合に有効です。 |
| RS232C 通信時 | RS232C による通信でデータを送信後、刻印機のスイッチボタンから打刻を行いたい場合に有効です。 |

② 操作者レベル有効機能選択・・・操作者モードに付与する権限を選択できます。

| | |
|---------|-----------------------------|
| 打刻データ修正 | フィールドのプロパティを修正、変更することができます。 |
|---------|-----------------------------|

---設定方法---

1. 現行の設定を「データ読込」ボタンにて読み込みます
2. 必要な項目をチェック後、「データ書込」ボタンをクリックし、コントローラに設定します

| | |
|-----------------|----------------------------|
| パラメータファイルの読出、保存 | |
| ファイル読出 | パラメータファイルを読出したいときにクリックします。 |
| ファイル保存 | パラメータファイルを保存したいときにクリックします。 |